



Figure 24: 2W- MODBUS on RJ45 connector (required pin-out)

ISEM, MME 을 사용하여 통신을 하려고 하는데 rj45 로 구성되어 있습니다. 몇 번을 어떻게 연결 하여야 합니까?

통신 단자는 jr45 로 구성되어 있습니다.

그림 - 4,5 번 연결

4 번은 D1 : TX+

5 번은 D0 : TX-