

00980740A -01

circuit breaker
disjoncteur
interruptor
automático


The manufacturer assumes no responsibility for damage resulting from the non-application or incorrect application of the instructions provided herein.

Le non respect des indications de la présente notice ne saurait engager la responsabilité du constructeur.


El fabricante no se responsabiliza de los daños originados como resultado de la falta de aplicación o aplicación incorrecta de las presentes instrucciones.

Merlin Gerin
Square D
Telemecanique

Compact C801→C1251



Schneider
Electric



3P	12		Ø10		993464 fiche de réglage / setting note
4P	16	HM10			
	4	CBLZS Ø4,2 x 19			
	4		HM6 Ø6	17	
	1				plat / slotted screwdriver

